



Kategorija: Ventili goriva

Slavina za gorivo 4 RIDE AB60-1301 IC- E5803A

Šifra proizvoda: IC-E5803A

Cena: 71.45 KM

*u cijenu je uračunat PDV

Fuel tap repair kit fits: HONDA GL 1500 1988-2003

OE Šifre

60-1301

ALL BALLS

Specifikacije

Šifra proizvoda	IC-E5803A
-----------------	-----------